



ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных
групп населения
(по состоянию на 15.12.2022г.)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.	Отсутствие информационных знаков, указателей, схемы движения по территории		Оборудовать вход на территорию информационными знаками, указателями, схемой движения по территории	До 01.09.2023г.	
Вход (входы) в здание					
2.	Центральный вход: наружная лестница не соответствует требованиям доступности		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	До 01.09.2023г.	
3.	Дополнительный вход (Эвакуационный выход № 3): Наружная лестница не соответствует требованиям доступности		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	До 01.09.2023г.	
4.	Дополнительный вход (Аварийный выход № 6): Наружная лестница не соответствует требованиям доступности		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	До 01.09.2023г.	
Зона целевого назначения					

5.	Отсутствует система информации и связи по маршрутам движения инвалидов		<ol style="list-style-type: none"> 1. Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест посещения. 2. Доступный маршрут оборудовать знаками. 3. Разместить визуальную информацию, расположенную на контрастном фоне с рамками знаков, соответствующими расстоянию рассматривания. 	До 01.09.2023г.	
6.	Туалетная комната не оборудована для пользования МГН		<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить диспенсер для туалетной бумаги для использования МГН без посторонней помощи. 2. Установить у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м 3. Оборудовать раковину для мытья рук, доступную для свободного пользования МГН, включая инвалидов-колясочников, установить зеркала, удобные для инвалидов-колясочников. 4. Установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м 	До 01.09.2023г.	
7.	Душевая комната не соответствует требованиям доступности		В доступных кабинках установить водопрыводные краны с рычажной рукояткой и термостатом.	До 01.09.2023г.	

Комиссия учреждения по подготовке паспорта доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития
(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)
Члены комиссии:

Зам. директора по АХР **Е.В. Ишов** (должность, Ф.И.О.)
Зам. директора по ВР **О.В. Баткина** (должность, Ф.И.О.)
Специалист по охране труда **Е.А. Бормотова** (должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе представители общественных организаций инвалидов:
Заместитель председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

А.С. Верещагин _____ (Подпись)
(должность, Ф.И.О.)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
О.В. Свистунковская _____ (Подпись)
(должность, Ф.И.О.)

Председатель Хабаровской региональной организации Общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых"

Е.А. Зенкина _____ (Подпись)
(должность, Ф.И.О.)